



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Коммерческое предложение

№ 44 от 10-04-2025

### Герметик CS 16 (прозрачный) нейтральный Neutral 280мл CERESIT

**276.00€**

(Цена без учета доставки)





Сайт:  
Email:  
Телефон:

[budiak.kiev.ua](http://budiak.kiev.ua)  
[budiak.kiev@gmail.com](mailto:budiak.kiev@gmail.com)  
(098)8255335

## Описание товара

# Герметик CS 16 (прозорий )нейтральний Neutral 280мл CERESIT

атмосферностійкий

Не викликає корозію металів

Швидка полімеризація

Сумісність з покриттями на водній основі і на основі розчинників

Висока адгезія до більшості матеріалів

Стійкість до дії вологи і утворення цвілі

незначний запах під час лявця

Властивості:

- має відмінну адгезію до більшості матеріалів;
- не викликає корозії металів;
- стійкістю до дії вологи і цвілі;
- Стійкість до впливу озону і ультрафіолетових променів;
- Сумісність з водно-дисперсійних і розчинних покриттів: не висуває на перший план пластифікаторів; • Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Область застосування:

Нейтральний силіконовий герметик CS 16 - однокомпонентна низького модуль нейтральна вулканізація герметика з відмінною адгезією до таких матеріалів, як скло, кераміка, емаль, метали (алюміній, цинк, мідь і т.д.), просочує лаком або забарвлене дерево, пластмаси (ПВХ , епоксидні смоли, поліефірні, поліакрилатні), лужні підстави (бетон, розчин).



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**budiak.kiev.ua**  
**budiak.kiev@gmail.com**  
**(098)8255335**

Він має чудову форму для професійного використання і високої стійкості до атмосферних впливів.

Призначений для герметизації деформаційних швів в будівництві, санітарних швів у вологих приміщеннях (ванні кімнати і душова кабіна), герметизації з'єднань в скління і несучих конструкцій, суднобудування, автомобілебудування, електротехнічної й електронної промисловості.

Може використовуватися для монтажу дзеркал.

Інструкція із застосування:

Ображати верхню частину різьбової частини картриджа і прикрутити наконечник. Верхня частина наконечника ріжуть під кутом 45 градусів в залежності від ширини шва. Помістіть картридж в аплікатор пістолета. Щільно заповнити шов герметиком. Рисова герметик вологим дерев'яним баром або шпателем. Поверхня силіконового висохне приблизно через 15 хвилин.

Не рекомендується фарбувати. Фарба не має на пружною поверхні силікону. До повного затвердіння силікону робочі інструменти і забруднені поверхні можна очистити уайт-спіритом.